

**CODE PRODUIT : PAF-0036**

**NOM DU PRODUIT : Pré-filtre CleanSpace™ pour filtre à particules standard (Boîte de 10)**



**Description :**

Le pré-filtre CleanSpace™ peut être utilisé avec le filtre à particules CleanSpace™ standard P3 TM3 P SL R qui convient pour une protection contre des particules atmosphériques (poussières, brumes et fumées). Le pré-filtre est conçu pour enlever les grosses particules et augmenter la durée de vie du filtre à particules P3. Le pré-filtre doit être changé après chaque utilisation. **IMPORTANT :** Les pré-filtres sont compatibles avec tous les appareils respiratoires CleanSpace™. Lors de la sélection d'un filtre CleanSpace™, veuillez consulter un spécialiste en santé et sécurité du travail concernant l'utilisation appropriée de l'équipement respiratoire et du filtre.

**Homologations**

*Compatible avec TOUS les appareils respiratoires CleanSpace™*

**Normes**

AS/NZS1716: 2012  
EN 12942

**Classification**

PAPR-P3

**Caractéristiques :**

- Utilisé avec l'appareil respiratoire CleanSpace™ révolutionnaire - PAPR léger sans tuyaux/ceintures.
- Matériaux : Fibres polymère filé
- Facile et rapide à mettre en place sur l'appareil respiratoire et à l'en retirer
- Vendu en paquets de 10 pré-filtres.
- Compatible avec tous les appareils respiratoires CleanSpace™

**Caractéristiques techniques et matériaux**

- Poids : en moyenne 50 g Dimensions : 170 mm x 40 mm x 70 mm
- Durée de conservation non ouvert : 5 ans à partir de la date de fabrication.
- Matériaux : Fibres polymère filé
- Stockage et utilisation : entre -10 °C et +55 °C (entre -4 °F et +131 °F) à < 90 % d'humidité relative. Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile.
- À n'utiliser qu'avec les filtres CleanSpace™
- Ces filtres ne sont pas étanches et doivent être remplacés en cas de contact avec de l'eau.

**Utilisations appropriées**

Extraction minière, amiante, soudure, industrie manufacturière, métallurgie, construction, installations de recyclage, services d'urgence, agriculture, usines de traitement, broyage.

**Formation**

Possibilité de formation en ligne avec vérification, pour les besoins de conformité à la réglementation. Contactez [Cleanspacetraining@paftec.com](mailto:Cleanspacetraining@paftec.com)

## **Restrictions**

Les appareils respiratoires CleanSpace™ sont des masques filtrants à pression positive assistés par ventilateurs, conçus pour être portés dans des environnements où il y a suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser le CleanSpace™ dans des atmosphères IDLH (DIVS), pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ou dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.

---

## CHOISISSEZ LE FILTRE CLEANSPEACE QUI VOUS CONVIENT

Ce tableau est un guide qui permet de vous aider lors de la sélection du filtre correspondant à votre domaine d'applications.<sup>1</sup> Un utilisateur doit se référer à la fiche d'information relative à la sécurité des matériaux et produits chimiques utilisés et se doit d'en établir la concentration avant de sélectionner un filtre.

| INDUSTRIE          | DOMAINE D'APPLICATION                                                                                                  | RISQUE                                                                                                             | TYPE FILTRE       | FILTRE CLEANSPEACE    | PRE-FILTRE CORRESPONDANT |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Travail des métaux | Découpe/broyage/perçage de métaux ou de rouille                                                                        | Poudre métallique, poudre de rouille                                                                               | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Découpe avec faisceau laser (plasma)                                                                                   | Poudre métallique                                                                                                  | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Découpe avec faisceau laser avec ventilation limitée (plasma)                                                          | Poudre métallique                                                                                                  | ADDITION D'AIR    | N/A                   |                          |
|                    | Soudure (absence de pâte à braser)                                                                                     | Particule de fumée                                                                                                 | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Aluminium de soudage- Soudage MIG, TIG, et à la baguette (bon environnement avec ventilation forcée)                   | Oxyde d'aluminium, fumée, ozone                                                                                    | P3-GRAND CAPACITE | PAF-0037 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Soudage aluminium - MIG, TIG, et à la baguette (ventilation limitée)                                                   | Oxyde d'aluminium, fumée, ozone                                                                                    | ABE1P3            | PAF-0051 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Soudage acier - MIG, TIG, et à la baguette                                                                             | Poudre métallique, fumée d'oxyde métallique                                                                        | P3-GRAND CAPACITE | PAF-0037 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Soudage acier galvanisé - MIG, TIG, et à la baguette                                                                   | Poudre métallique, fumée d'oxyde métallique                                                                        | P3-GRAND CAPACITE | PAF-0037 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Soudage acier inoxydable - MIG, TIG, et à la baguette (bon environnement avec ventilation forcée)                      | Poudre métallique, fumée d'oxyde métallique                                                                        | P3-GRAND CAPACITE | PAF-0037 <sup>2</sup> |                          |
| Travail du bois    | Décapage peinture par ponçage, broissage (incluant les revêtement contenant du chrome)                                 | Fines particules de peinture                                                                                       | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Décapage d'adhésifs par ponçage, grattage (par exemple résine de polyester)                                            | Fines particules                                                                                                   | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Découpage/rabotage/perçage du bois incluant le hêtre et le chêne                                                       | Particules de poussière de bois                                                                                    | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Décapage peinture en utilisant des agents à base solvant                                                               | Vapeur de solvant                                                                                                  | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Collage en utilisant des substances à base solvant (incluant des adhésifs en spray, par ex. Résine polyester ou époxy) | Spray adhésif et vapeurs de solvants                                                                               | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Décapage peinture par nettoyage à la flamme afin d'enlever anciennes couches de peintures                              | Gaz, vapeurs, fumée, particules fines                                                                              | ABE1P3            | PAF-0051 <sup>2</sup> |                          |
|                    |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                   |                       |                          |
| Peinture           | Découpe/ponçage/perçage: peinture, laque et peinture anti-corrosion (contenant du chrome)                              | Fines particules de peinture                                                                                       | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Découpe/ponçage/perçage: de laque anti-encrassement                                                                    | Fines particules de peinture                                                                                       | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Pulvérisation/vernisage avec peinture Latex                                                                            | Particules de peinture                                                                                             | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Revêtement en poudre                                                                                                   | Fines particules de peinture                                                                                       | P3-GRAND CAPACITE | PAF-0037 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Pulvérisation/vernisage avec peinture soluble dans l'eau                                                               | Fines particules de peinture                                                                                       | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Pulvérisation/vernisage avec peinture à base solvant, laque synthétique et agent décolorant                            | Vapeurs et buées de solvant                                                                                        | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Pulvérisation/vernisage avec peinture Latex avec présence de solvants ou d'odeurs résiduels                            | Vapeur de solvant et particules de peinture                                                                        | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Pulvérisation/vernisage avec isocyanates                                                                               | Vapeur de solvant et particules de peinture                                                                        | ADDITION D'AIR    | N/A                   |                          |
|                    | Pulvérisation/vernisage avec laques et revêtement protecteur pour bois                                                 | Vapeurs organiques                                                                                                 | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
| Fibre de verre     | Mélange et mise en place                                                                                               | Résine d'époxy et polyester, durcisseur amine et anhydride Peroxyde de méthyléthylcétone (MEKP), vapeur de styrène | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Utilisation d'un pistolet pulvérisateur                                                                                | Fibre de verre, poussière de résine et vapeur de styrène                                                           | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Peinture au spray et nettoyage de moisissures                                                                          | Vapeur et buée organique                                                                                           | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
| Maintenance        | Désinfection et nettoyage                                                                                              | Vapeur organique, buée organique, poussière                                                                        | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Désinfection et nettoyage (agents contenant des acides)                                                                | Acides                                                                                                             | ABE1P3            | PAF-0051 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Désinfection et nettoyage (agents contenant de l'aldéhydes)                                                            | Vapeur organique, vapeur inorganique, formaldéhyde, mist, dust                                                     | ABE1P3            | PAF-0051 <sup>2</sup> |                          |
| Construction       | Coupe/ponçage/broyage/perçage/plâtrage/coulage : Béton, ciment, pierre, briquetage                                     | Poussière de béton, poudre de pierre, fine poussière de plâtre                                                     | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Travail de la fibre de verre et de la fibre minérale (par ex. Isolation de toit)                                       | Particules de poussière et de fibres                                                                               | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Peinture, pulvérisation, vernissage, revêtement                                                                        | Peinture à base de solvant, résines, peinture latex, colle en spray, mousse, vernis, adhésifs                      | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
| Agriculture        | Balayeage: étables, poulaillers, enclos. Nettoyage de système d'alimentation des animaux                               | Particules de poussière                                                                                            | P3                | PAF-0035              | PAF-0036                 |
|                    | Mélange/pulvérisation: Pesticide, fongicides, herbicides et vapeurs organiques                                         | Vapeurs et buées organiques, poussière                                                                             | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |
|                    | Manutention de purin                                                                                                   | Gaz et vapeurs                                                                                                     | A1 P3             | PAF-0050 <sup>2</sup> |                          |

1) PAFtec décline toute responsabilité en cas de choix incorrect d'équipement de protection respiratoire. Ce tableau est seulement un aperçu. Il a été conçu comme une aide à la sélection du filtre le plus approprié pour des applications particulières. Ce tableau ne doit pas être utilisé comme moyen unique de sélection d'une combinaison appareil respiratoire/filtre. Ce guide ne dégage pas l'utilisateur de l'obligation d'être en conformité et d'appliquer les lois et réglementations nationales locales. Ce guide ne se substitue pas au respect et à la bonne compréhension des manuels d'utilisation des produits. 2) Requiert un adaptateur pour filtre PAF-0038. 3) Un appareil de protection respiratoire filtrant ne doit pas être utilisé dans des environnements faiblement ventilés ou dans des espaces confinés, tels que des réservoirs, pièces de petite taille, tunnels ou navires. Cleanspace ne doit pas être utilisé dans des atmosphères déficientes en oxygène ou enrichies en oxygène ou dans des environnements inflammables ou explosifs. 4) N'importe quel appareil de protection respiratoire CleanSpace équipé d'un filtre P3.