

Accessoires PNI

Moniteur de mesure PM50/PM50R

Diagnostic électronique

Tube de connexion avec raccords pour brassards de tension, utilisation avec le moniteur de mesure PM50 / PM50R :



Câble de connexion PNI avec 2 raccords rapides



Raccord de connexion

Caractéristiques :

- Câble de connexion PNI, avec raccords rapides pour Moniteur de mesure multiparamétrique PM50 / PM50R
- Raccord en acier
- Permet d'interchanger très facilement et rapidement les brassards, quelle que soit la taille : un seul câble pour toutes les tailles de brassards associés.
- Raccords

Références :

- **DE06.04.248** : Câble de connexion PNI, avec raccords rapides
- **DE06.04.252** : Raccord de connexion au brassard



CORBEN

59 Rue Stendhal
76620 Le Havre
FRANCE

Tel +33 (0)2 35 300 185

Fax +33 (0)2 35 300 186

corben@corben.fr

www.corben.fr