

FICHE TECHNIQUE – ATO1214WF

Capteur TOCO, sans fil, pour Système télémétrie Edan FTS-3



Référence IMMED EUROPE : ATO1214WF

Nom du fabricant : Edan Instruments

Référence Constructeur : 02.01.214956013

Désignation : Capteur TOCO, sans fil, pour Système télémétrie Edan FTS-3

Transducteur: TOCO, 1 MHz, sans fil

Longueur du câble : 2,5 m

Poids : 150 g

Dimensions : 81 x 35 mm (L x l)

Batterie : Batterie lithium-ion rechargeable

Autonomie : >17 heures (pleine batterie neuve utilisée dans le transducteur US-T, TOCO-T ou TOCO-E sans câble DECG et MECG)

>12 heures (pleine batterie neuve utilisée dans le transducteur TOCO-E avec câble DECG ou MECG)

Application :

1/ Positionnement de la ceinture du capteur

Placez la ceinture du capteur sur le lit, en veillant à ce que la ceinture soit positionnée autour de l'abdomen lorsqu'elle sera fixée. Allongez la patiente sur le lit. La patiente peut également se mettre en position assise. Mettez la ceinture autour de son abdomen.

2/ Fixation du capteur

Essuyez l'excédent de gel restant sur l'abdomen autour du fundus. Placez le capteur TOCO sur l'abdomen de la patiente, à un endroit qui soit plat et à environ 3 cm du fundus, par exemple légèrement au-dessus du nombril, à gauche ou à droite. La position doit être différente selon les besoins : placez le capteur près des fesses du foetus pour un examen de réactivité foetale ou placez-le au niveau du dos du foetus lors de l'accouchement.




Figure 7-6 Positionnement du capteur TOCO

Entourez l'abdomen avec la ceinture en la faisant passer par-dessus le capteur. Fixez le capteur en faisant passer son bouton à travers la ceinture. Assurez-vous que la ceinture est parfaitement ajustée à la patiente, mais sans la serrer.

3/ *Réglage de la valeur numérique à zéro

Appuyez sur la touche **REMISE A ZERO AUTOMATIQUE** pour régler la ligne de base de la valeur numérique. Assurez-vous que ceci n'est pas effectué pendant une contraction.

Essuyez l'excédent de gel présent sur l'abdomen autour de cette zone.

Désinfection du capteur TOCO :

1. Nettoyez les surfaces du capteur et du câble à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec la solution désinfectante.
2. Nettoyez la zone du capteur en contact avec le patient à l'aide d'un coton-tige imbibé de solution désinfectante.
3. Essuyez ensuite la solution de désinfection avec un chiffon sec.
4. Laissez le capteur sécher à l'air libre pendant au moins 30 minutes.