



LAVAGE



SÉCHAGE



REPASSAGE



ACCESOIRES



#### Chaudière pour la production de vapeur

Remplissage manuel aisément à l'aide de l'entonnoir intégré

Niveau d'eau visible, voyant et sonnerie d'alerte de manque d'eau dans la cuve

**Cuve Inox AISI316** capacité 5 litres

Résistance en inox Incoloy amovible, montée sur bride

Vanne de purge sous la chaudière

Régulation de la chauffe par pressostat vapeur

Pression de sortie 3 bar (réglable jusqu'à 4 bar)

#### Manomètre de contrôle de pression vapeur

Electrovanne vapeur à débit réglable afin de s'adapter à la nature du linge

Soupape de sécurité en cas de sur-pression

## Chaudière & fer vapeur FABER1238

Chaudière vapeur pour ateliers de repassage et collectivités

Chaudière en Inox à remplissage manuel

Capacité de 5 litres, niveau d'eau visible

Vanne de purge

Indicateur sonore de manque d'eau

Autonomie de repassage 4 à 5 heures environ

Fonctionne avec de l'eau du robinet

Fer ambidextre chauffant et vaporisant avec double commande sur la poignée

Garantie 2 ans toutes pièces (cuve inox 5 ans)

retrouvez plus d'infos sur [www.appro.fr](http://www.appro.fr)

**Fer professionnel vaporisant ambidextre** avec double pousoir de commande vapeur, repose fer en silicone

Câble électrique et tuyau vapeur insérés dans une gaine de protection tressée



Nouveau F022 pour repasser avec la main droite ou avec la main gauche

#### Options disponibles :

Semelle anti-lustre alu / téflon F16032

Chariot à roulettes X001

Kit de purge S419 (tuyau, réservoir de purge résistants à la température, ...)

## Chaudière FABER 1238 : caractéristiques & réservations

Capacité chaudière	Autonomie	Puissance totale	Electricité	Encombrement et poids
5 litres	4 à 5 heures environ	2.3 kW	230 V mono 50 Hz	Larg. 280 mm Prof. 450 mm Haut. 350 mm Poids 15 kg