

Dräger X-plore® 8000

Aperçu du système



¹ Les cagoules complètes standard et les casques de soudure ne doivent en aucun cas être utilisés dans les zones présentant un risque d'explosion.

² Vérifiez ci-dessous quels masques complets Dräger sont certifiés avec les appareils X-plore® 8000 de Dräger : cagoules, casques, visières et masques Dräger X-plore® 8000.