



1

pince pour thermomètre

- serrage Ø max 15 mm

pince sans noix de serrage

- pour tige statif Ø 9 mm

Longueur totale 190 mm.

1 pince pour thermomètre
1187-0310 sans noix de serrage



2

pince avec noix de serrage

- pour tige statif jusqu'à 16 mm

Longueur totale 120 mm.

2 pince pour thermomètre
1188-0310 avec noix de serrage rotative



3

pince pour 2 burettes

Acier inox avec mors caoutchoutés.

Ouverture 0 à 20 mm.

3 pince inox pour 2 burettes
1077-5073 avec noix de serrage



5

anneau fermé ou ouvert

- en acier zingué, alliage nickel chromé ou acier inox 18/10



6

anneau acier inox 18/10

| Ø int. | tige Ø x L, mm | 6 anneau fermé | 7 anneau ouvert |
|--------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 50 mm | 8 x 160 | 1057-8842 | 1060-2502 |
| 70 mm | 8 x 200 | 1019-0411 | 1040-8442 |
| 100 mm | 8 x 220 | 1010-0421 | 1023-4511 |
| 130 mm | 8 x 220 | 1052-8711 | - |
| 160 mm | 8 x 220 | 1024-2211 | - |



8

pince serre bécher gainée

- ouverture Ø 50 à 160 mm
- chaîne 70 cm gainée silicone

Monté sur tige Ø x L, 12 x 250 mm.
Ø ouverture min./max. : 50 à 160 mm.

8 pince acier

1028-3001 acier

1026-1681 acier inox




10

anneau fermé avec noix

Alliage acier zinc.

Noix de serrage pour tige jusqu'à Ø 16 mm.

- | Ø int. | 10 anneau avec noix |
|--------|----------------------------|
| 50 mm | 1170-9037 |
| 75 mm | 1172-9037 |
| 100 mm | 1079-6945 |
| 131 mm | 1028-6314 |
| 150 mm | 1059-5974 |



11

support crochet

Longueur : 127 mm.
Pour tige diamètre 12,7 mm.

11 support crochet
1172-0529 avec noix de serrage