

## Accessoires pour flacons HPLC, DURAN®

Marque : SCHOTT DURAN



Désignation	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Bouchon à visser HPLC, GL 45, 4 ports, avec ses joints en silicone	2	2572802	5 jours	1129812	554-3002
Kit de pièces de rechange pour bouchon à vis HPLC (bouchon à vis GL 45, 4 x bouchons à vis M8, 12 x joints en silicone)	1	2572804	5 jours	1129813	554-3003
Filtre à membrane pour kit de compensation de pression, 0,2 µm	2	2593700	10 jours	1129819	554-3011
Kit de compensation de pression pour bouchon 4 ports, (filtre à membrane 0,2 µm inclus)	1	2593702	10 jours	1137801	554-3010
-	1				SCOT292310003
-	1				SCOT292312801