


Support coupant de papier stérile "Policort"



- Totale métallique avec support porte-bobines postérieur
- Capacité pour 2 bobines de 200 mm ou 4 de 100 mm de large
- Système de coupe à couteau circulaire
- Dimensions : 13 x 51 x 32 cm (H x L x P)
- Poids : 2,8 kg

Référence	Désignation	€ HT
068590	Support coupant de papier stérile "Policort"	NC -



Sachets et gaines :
voir pages 1223 à 1225

Machine à sceller pour sachets à stériliser



- Soudure par pression
- Largeur du scellé : 12 mm
- Longueur max de soudure : 300 mm
- Poids : 4,8 kg
- Dimensions 17,5 x 47 x 35 cm
- Consommation : 100 W

Référence	Désignation	€ HT
068587B	Machine à sceller pour sachets à stériliser	NC -

Soude-sacs à aspiration d'air automatique



- Puissance : approx. 160 W
- Vide d'air automatique
- Fil de soudure et fil de coupe
- Hublot de contrôle
- Fonctions vide d'air et soudure avec voyant lumineux
- Livré avec un rouleau de feuilles 28,5 cm de large
- Rangement de cordon

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
067210B	Soude-sacs 160 W	1	NC -
067211B	Bobine 10 m x 28,5 cm pour soude sac 067210B	3	NC -

Machine à sceller automatique pour sachets à stériliser



Pour poches en polypropylène / polyester avec base de papier stérile.
Selon norme DIN 58953.

- En métal recouvert d'époxy
- Temps de chauffage : 4 min.
- Largeur du scellé : 10 mm
- Vitesse du scellement : 6 m/min.
- Plateau d'appui pour les poches en acier inox AISI 304 amovible
- Poids : 13 kg
- Consommation : 400 W
- Interrupteur lumineux de mise en marche du chauffage
- Interrupteur lumineux de mise en marche du moteur
- Lampe signalant le commencement du scellement
- Thermostat latéral de régulateur de température

Référence	Désignation	Dimensions ext. (h x L x p)	€ HT
068589B	Machine à sceller automatique	16 x 48 x 26 cm	NC -



Sachets et gaines :
voir pages 1223 à 1225