


Le multimètre avec testeur de câbles permet une mesure précise et professionnelle.



CARACTERISTIQUES

- Affichage: LCD, 1999 chiffres, rafraîchissement 2-3 sec.
- Méthode de mesure: convertisseur A / C (intégration à double pente)
- Indicateur de dépassement de plage: "1" à l'écran
- Indice de polarisation: pour polarisation négative
- Tension max. : 500V
- Signalisation de batterie faible
- Protection contre les surcharges
- Fusible: F200 mA / 250V
- Temp. de fonctionnement: 0 - 40°C
- Temp. de stockage: -15 ° C ... +50 ° C
- Humidité: <75%
- Alimentation: 1x 9VDC (inclus)
- Dimensions (LxHxP): 124 x 69 x 22 mm
- Poids: 176 g

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Unité de
vente: 1

