

# Accessoire Sacoche pour Moniteur de mesure PM50R

## Diagnostic électronique

### Sacoche de protection et de transport



Sacoche ouverte



Sacoche fermée

#### Caractéristiques :

- Fabriqué en Cordura avec enduction, structure renforcée
- Ouverture totale de la sacoche, fermeture par zip.
- Large fenêtre d'identification en face avant, pour identification client
- 3 poches filets pour rangement des brassards, capteurs et chargeur
- 1 étui transparent, amovible par velcro pour le PM50R.
- Coloris : rouge
- Peut accueillir le moniteur PM50R et ses accessoires (jusqu'à 4 brassards, 2 capteurs, et 1 chargeur)
- Dimensions : L.30 x l.20 x ép :10 cm

Référence : SV06.03.018.

