

Fer à couper et à souder



Description

Fer à couper 220 V - 60 W

Temps de chauffe 6 secondes.

Eclairage lampes témoins.

Isolation II.

Poids 1 kg